

Foglio	Particella	Vecchie categorie	Vecchie Classi d'intervento	Nuove Categorie	Nuove Classi d'intervento	Indicazioni di carattere specifico
7	87	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio parzialmente ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 45].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione dei canali di gronda e pluviali discendenti in lamiera zincata non verniciata secondo le indicazioni delle Linee-Guida <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimozione del rappezzo cementizio sul prospetto in via Cavour Trattamento superficiale della muratura di mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione delle persiane esistenti con persiane in legno a due ante con trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla e sostituzione degli infissi esistenti con infissi in legno a due ante trattati superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (tipo Sikkens NN.00.83) In caso di deterioramento sostituzione del portone d'ingresso a piano terra sul prospetto in via Cavour con portone in legno di castagno del tipo a bugne, simile al portone appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al foglio 7, p.la 244, con trattamento superficiale trasparente opaco (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) Sostituzione della serranda metallica a piano terra sul prospetto in via Cavour con portone in legno alla mercantile a due ante (costituito da doppio strato di tavole, poste orizzontalmente sul lato esterno con incastro a battente scorniciato), dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio, P.la 156 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 76), (è ammessa la versione basculante), con finitura superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (tipo Sikkens NN.00.83) <p>Intonaci e tinteggiature</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinteggiatura delle mostre delle aperture con colore giallo-rosato, analogo al colore dei mattoni del

Indicazioni di carattere specifico
- COZZANA -

						<p>paramento murario a faccia-vista</p> <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione su tutti i prospetti dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida
7	88	C	C1 Ristrutturazione	B	Manutenzione straordinaria*	<p>Edificio parzialmente ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 46].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed oggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di deterioramento, sostituzione su tutti i prospetti di canali di gronda e pluviali discendenti in lamiera zincata non verniciata secondo le indicazioni contenute nelle Linee-Guida <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione degli architravi in calcestruzzo armato delle aperture su via Cavour con piattabande in mattoni dello stesso tipo, dimensioni e colore dei mattoni del paramento a faccia-vista Trattamento della muratura in mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida Finitura superficiale delle persiane e dei relativi infissi su tutti i prospetti mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Rimozione dell'intonaco sul prospetto sud, previi saggi, per valutare lo stato della muratura; nel caso di comprovata impossibilità di ripristinare la muratura a faccia-vista tinteggiatura di colore sabbia (del tipo Sikkens F6.08.77) <p>Intonaci e tinteggiature</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinteggiatura del basamento e dell'intradosso dello sporto di gronda su via Cavour con colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione del portone d'ingresso con portone in legno di castagno del tipo a bugne, simile al portone appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al foglio 7, p.lla 244, con trattamento superficiale trasparente opaco (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) Sul prospetto nord: sostituzione della serranda con portone in legno alla mercantile a più ante dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7, P.lla 156 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 76), ma senza sopraluce e rostra (è ammessa la versione basculante dello stesso tipo), con trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Sostituzione dello sportello in metallo posto a protezione dei contatori sul prospetto in via Cavour

						<p>con sportello in nicchia e trattamento superficiale così come indicato nelle Linee-Guida</p> <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione su tutti i prospetti dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica, così come indicato nelle Linee-Guida
7	89	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio parzialmente ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 47].</p> <p>Aree Scoperte</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione della pavimentazione con piastrelle di recupero o nuove del tipo fatte a mano <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimozione sul prospetto sud ed est dell'intonaco, previi saggi e ripristino della muratura a faccia-vista; nel caso di comprovata impossibilità di ripristinare la muratura a faccia vista, tinteggiatura con colore sabbia (del tipo Sikkens F6.08.77) <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione di serranda metallica su via Cavour con portone in legno alla mercantile a due o più ante dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7, P.la 156 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 76) (è ammessa la versione basculante del medesimo tipo) e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione su tutti i prospetti dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione della rete metallica con ringhiera in ferro battuto a mano, dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83)
7	90	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 48].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali esistenti in lamiera zincata non verniciata

						<p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida • Ripristino della muratura a faccia-vista sul prospetto nord, previi saggi; nel caso di comprovata impossibilità di ripristinare la muratura a faccia-vista, tinteggiatura del prospetto in testata con colore analogo a quello esistente <p>Intonaci e tinteggiature</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinteggiatura dell'intradosso del balcone con colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) e tinteggiatura delle mensole con colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione dei serramenti di oscuramento (persiane) e dei relativi infissi e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione su tutti i prospetti dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come prescritto nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento superficiale della ringhiera del balcone con vernice opaca di colore grigio perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Restauro della rostra sul sopraluce del portone d'ingresso e trattamento superficiale trasparente opaco
7	91	B	Risanamento Conservativo	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio parzialmente risanato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 48-49].</p> <p>Comignoli, torrini esaltatori e canne fumarie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione del comignolo in cemento con comignolo in muratura di mattoni a faccia-vista, così come indicato nelle Linee-Guida <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di deterioramento, sostituzione dei canali di gronda e dei discendenti pluviali con canali di gronda e discendenti pluviali in lamiera zincata non verniciata, così come indicato nelle Linee-Guida;

Indicazioni di carattere specifico
- COZZANA -

						<p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione sul prospetto nord dell'architrave in calcestruzzo armato dell'apertura del garage con piattabanda in mattoni dello stesso tipo, dimensioni e colore di quelli del paramento in mattoni a faccia vista esistente Sostituzione sul prospetto ovest dello sportello in metallo posto a protezione dei contatori con sportello in nicchia, così come indicato nelle Linee-Guida <p>Intonaci e tinteggiature</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinteggiatura dell'intradosso del balcone con colore rosato analogo al colore del paramento in mattoni a faccia-vista esistente <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione delle persiane e dei relativi infissi con persiane ed infissi a due ante in legno e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (tipo Sikkens NN.00.83); Sostituzione degli infissi vetrati a Piano Terra sul prospetto nord e sul prospetto est con infissi vetrati in legno a più ante trattati superficialmente con vernice opaca di colore grigio-perla (tipo Sikkens NN.00.83) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione su tutti i prospetti dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauro della ringhiera del balcone e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83) o, in alternativa, sostituzione con ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (tipo Sikkens NN.00.83)
7	93 94 95 97	C	C1 Ristrutturazione	C	Ristrutturazione Edilizia	<p>Edificio ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 50-51].</p> <p>Comignoli, torrini esaltatori e canne fumarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione e posizionamento più congruo della canna fumaria in calcestruzzo con canna fumaria in muratura intonacata e tinteggiata di colore avorio (P.la 97) Sostituzione del comignolo in calcestruzzo con comignolo in muratura intonacato e tinteggiato di colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) (P.la 97)

					<p><i>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione su tutti i prospetti di canali di gronda e pluviali discendenti in lamiera zincata non verniciata così come indicato nelle Linee-Guida <p><i>Trattamenti della muratura a "faccia-vista</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione degli architravi in calcestruzzo armato delle aperture su via Cavour alla quota stradale con piattabande in mattoni a faccia-vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario esistente (P.la 94) <p><i>Intonaci e tinteggiature</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinteggiatura delle porzioni di intonaco con colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) (P.lle 95-97); • Posa in opera di intonaco all'ultimo livello dei prospetti ovest ed est e tinteggiatura con colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) (P.la 97) • Ripristino dell'intonaco all'intradosso dello sporto di gronda e tinteggiatura di colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) sui prospetti est ed ovest (P.la 97) • Tinteggiatura dell'intradosso dei balconi (P.la 95), dell'intradosso dello sporto di gronda (di colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) (P.lle 95-97) • Tinteggiatura delle mensole dello sporto di gronda (P.lle 95-97) e dell'intradosso del solaio di copertura della loggia del prospetto nord di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) (P.la 95) • Finitura superficiale degli sportelli posti a chiusura delle nicchie contenenti i contatori della linea del gas con vernice opaca del medesimo colore della tinteggiatura del prospetto (P.la 97) <p><i>Serramenti esterni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione dei doppi infissi in anticorodal sul prospetto in via Garibaldi (P.la 95) • Sostituzione dei portoni d'ingresso in anticorodal sul prospetto nord (P.lle 95-97) con portoni in legno di castagno del tipo a bugne, simile al portone appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al foglio 7, p.la 244, con trattamento superficiale trasparente opaco (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) • Sostituzione degli avvolgibili in plastica con persiane in legno verniciate di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Sostituzione di serrande metalliche su via Cavour (P.la 94) con portoni in legno alla mercantile a più ante (è ammessa la versione basculante) dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7, P.la 156 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 76) e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) (P.la 97)
--	--	--	--	--	--

						<p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come prescritto nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauro delle ringhiere dei balconi e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) o, in alternativa, sostituzione delle ringhiere dei balconi e della terrazza con ringhiere in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (tipo Sikkens NN.00.83)
7	100	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 52].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali esistenti in lamiera zincata non verniciata <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida Sostituzione degli architravi in c.alcestruzzo armato delle aperture sul prospetto in via Cavour con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauro dei portoni in legno su via Garibaldi nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee-Guida Sostituzione degli infissi delle finestre, incongrui dal punto di vista del materiale, con infissi in legno a due ante e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Restauro degli infissi esistenti sul prospetto in via Cavour ed eventuale posa in opera di relative persiane in legno a due ante, così come indicato nelle Linee Guida ma trattate superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come prescritto nelle Linee-

						Guida
7	126	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 53-55].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione dei canali di gronda e di discendenti pluviali con canali di gronda e discendenti pluviali in lamiera zincata non verniciata, così come indicato nelle Linee-Guida <p>Aree scoperte</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione sul prospetto in via Garibaldi delle piastrelle in clinker poste a rivestire grado e sottogrado e il pianerottolo della scala di accesso all'unità immobiliare con piastrelle in cotto di recupero oppure con piastrelle nuove del tipo fatte a mano di colore analogo a quello dei mattoni della muratura a faccia vista <p>Elementi architettonici e decorativi</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale del portale sul prospetto ovest, previo restauro, con tinteggiatura di colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della muratura di mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee-Guida Sostituzione degli architravi in calcestruzzo armato delle aperture con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni esistenti Sostituzione degli sportelli in metallo con sportelli in nicchia, così come indicato nelle Linee-Guida <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione delle persiane esistenti di materiale incongruo (cioè diverso dal legno) con persiane in legno a due ante trattate superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Rimozione delle veneziane sul prospetto nord in via Conti con la possibilità di aggiungere persiane in legno a due ante trattate superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Sostituzione del portone d'ingresso al garage all'angolo via Conti/via Garibaldi (primo da sinistra) con portone in legno alla mercantile a due o più ante (costituito da doppio strato di tavole, poste orizzontalmente sul lato esterno con incastro a battente scorniciato), dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio, P.la 158 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig.

Indicazioni di carattere specifico
- COZZANA -

						<p>72), (è ammessa la versione basculante), con finitura superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (tipo Sikkens NN.00.83)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione del portone d'ingresso principale su via Conti (secondo da sinistra) con portone in legno di castagno del tipo a bugne, simile al portone appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al foglio 7, p.la 244, con trattamento superficiale trasparente opaco (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) • Sostituzione del portone sul prospetto nord in via Conti (terzo da sinistra) con portone in legno alla mercantile dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7 P.la 156 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 76) e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Restauro del portone d'ingresso sul prospetto nord in via Conti (quarto da sinistra) così come indicato nelle Linee-Guida, con trattamento superficiale trasparente opaco • Sostituzione sul prospetto in via Garibaldi del portone in anticorodal con portone in legno di castagno del tipo a bugne, simile al portone appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al foglio 7, p.la 244, con trattamento superficiale trasparente opaco (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) • Restauro del portone sul prospetto ovest così come indicato nelle Linee-Guida e trattamento superficiale trasparente opaco <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione su tutti i prospetti dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come prescritto nelle Linee-Guida <p>Tettoie e pensiline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione della pensilina in muratura sopra al portale d'ingresso sul prospetto sud in via Garibaldi <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restauro delle inferriate e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Posa in opera sulla scala esterna di ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83)
7	127	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 55-56].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed oggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali in lamiera zincata non verniciata

					<p>Elementi architettonici e decorativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinteggiatura della mostra del portale d'ingresso con colore rosato, qualora a seguito di saggi stratigrafici non emergesse alcun trattamento cromatico preesistente e qualora emergesse un paramento in mattoni non pensato per essere a faccia-vista <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida • Sostituzione degli architravi in calcestruzzo armato delle aperture con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni esistenti • Sostituzione dell'architrave in calcestruzzo armato dell'apertura del garage con piattabanda in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, dimensioni e colore di quelli con cui è realizzato il paramento murario <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione degli infissi delle finestre con infissi in legno a due ante trattati superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83), dotati di scuretti; è ammessa la possibilità di aggiungere persiane in legno a due ante trattate superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Rimozione delle veneziane • Sostituzione della serranda della porta di accesso al garage con portone in legno alla mercantile, del tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7, P.la 156 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 76), ma senza sopraluce e rostra, trattato superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Rimozione della lamiera posta a tamponare una finestra al Piano Terra ed inserimento di infisso con relativa persiana in legno a due ante trattato superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Restauro del portone d'ingresso principale in legno a due ante, sul prospetto sud, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee-Guida • Sostituzione del portone sul prospetto ovest con portone in legno di castagno del tipo a bugne, simile al portone appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al foglio 7, p.la 244, con trattamento superficiale trasparente opaco (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione su tutti i prospetti dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica, così come indicato nelle Linee-Guida
--	--	--	--	--	--

						<p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restauro dell'inferriata e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Eliminazione del ritto in calcestruzzo armato che divide in due la finestra al primo piano sul prospetto dove è collocato il portone d'ingresso principale
7	128	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 56-58].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali esistenti in lamiera zincata non verniciata con sostituzione degli elementi incongrui dal punto di vista del materiale <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida • Sostituzione dello sportello posto a copertura della nicchia contenente i contatori del gas e/o dell'acqua con sportello in nicchia così come indicato nelle Linee-Guida • Sostituzione degli architravi in calcestruzzo armato delle aperture sul prospetto principale e sul prospetto in via Cavour con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione dei due portoni su via Garibaldi con portoni in legno di castagno del tipo analogo rispettivamente a quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta con la P.lla 244 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) e a quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta con la P.lla 167 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 43) e trattamento superficiale trasparente opaco • Sostituzione del portone sul prospetto ovest con portone del tipo analogo a quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta con la P.lla 154 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 02) • Sostituzione del portone sul prospetto sud con portone del tipo analogo a quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta con la P.lla 100 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 64) • Eliminazione sul prospetto di testata dell'avvolgibile in plastica • Restauro delle persiane e dei relativi infissi nel rispetto di quanto indicato nelle Linee-Guida, ma con trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens

						<p>NN.00.83)</p> <p>Tettoie e pensiline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione della pensilina sul prospetto ovest
7	129	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 56-58].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali esistenti con canali di gronda e pluviali in lamiera zincata non verniciati, sostituzione degli elementi incongrui dal punto di vista del materiale e posizionamento così come indicato nelle Linee-Guida <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia-vista così come indicato nelle Linee Guida • Sostituzione degli architravi delle aperture sul prospetto principale e sul prospetto in via Cavour con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario • Rimozione dello scialbo cementizio sul prospetto sud <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restauro del portone a piano terra sul prospetto in via Cavour così come indicato nelle Linee-Guida e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) • Restauro delle persiane e dei relativi infissi nel rispetto di quanto indicato nelle Linee-Guida, ma trattamento superficiale con vernice di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come prescritto nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione della rete metallica di recinzione in copertura con ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83)

						<ul style="list-style-type: none"> Rimozione della superfetazione visibile da via Cavour, nel caso non sia stata condonata; in caso contrario tinteggiatura con colore rosato analogo al colore del paramento in mattoni a faccia-vista
7	133	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 59-61].</p> <p>Comignoli, torrini esaltatori e canne fumarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Rivestimento sul prospetto nord della canna fumaria in cemento con muratura di mattoni a faccia-vista analoghi per tipo, dimensioni e colore a quelli del paramento murario <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali esistenti in lamiera zincata non verniciata con sostituzione degli elementi incongrui dal punto di vista del materiale <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia-vista con rimozione delle porzioni intonacate o scialbate, così come indicato nelle Linee-Guida Sostituzione degli architravi delle aperture sul prospetto in via Cavour con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario <p>Intonaci e tinteggiature</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinteggiatura delle solette dei balconi con colore analogo al colore del paramento di mattoni a faccia-vista Tinteggiatura delle mostre di portone e finestre sul prospetto in via Garibaldi con colore giallo-rosato di una tonalità più satura rispetto a quella del colore dei mattoni a faccia-vista <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauro delle persiane e dei relativi infissi in legno a due ante e sostituzione delle persiane e degli infissi di materiale incongruo con persiane ed infissi in legno, così come indicato nelle Linee-Guida, ma trattati superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Sostituzione del portone sul prospetto nord portone d'ingresso in legno di castagno, a specchiature, a fodera semplice con traverse e montanti, dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7, P.la 154 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 02), ricorrendo ad una finitura superficiale opaca <p>Tettoie e pensiline</p>

						<ul style="list-style-type: none"> Rimozione della pensilina sul prospetto nord <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione dei parapetti dei balconi in muratura di forati con ringhiere in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida
7	134	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Edificio non ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 59-61].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed oggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali esistenti in lamiera zincata non verniciata con sostituzione degli elementi incongrui dal punto di vista del materiale e più congruo posizionamento del pluviale <p>Elementi architettonici e decorativi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinteggiatura delle mostre di portone e finestre sul prospetto in via Garibaldi con colore giallo-rosato di tonalità più satura del colore del paramento di mattoni a faccia-vista <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia-vista con rimozione delle porzioni intonacate così come indicato nelle Linee Guida Rimozione dell'intonaco sul prospetto sud e la parete della loggia del medesimo prospetto Sostituzione degli architravi delle aperture sul prospetto in via Cavour con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauro delle persiane e dei relativi infissi in legno così come indicato nelle Linee Guida e trattamento superficiale con vernice opaca grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) e sostituzione delle persiane e degli infissi di materiale incongruo con persiane ed infissi in legno a due ante trattati superficialmente mediante vernice opaca di colore grigio perla, così come indicato nelle Linee Guida

						<p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione della ringhiera sul prospetto sud con ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83) Sostituzione della colonna e del soprastante architrave con pilastro in muratura di mattoni di recupero ed architrave in legno di castagno sul prospetto in via Cavour; in caso di impossibilità costruttiva, tinteggiatura della colonna e dell'architrave con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83)
7	135	C	C1 Ristrutturazione	A	A2 Risanamento Conservativo*	<p>Terrazza con relativo ambiente sottostante non ristrutturati [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 61].</p> <p>Aree scoperte</p> <ul style="list-style-type: none"> Posa in opera di pavimentazione in cotto con piastrelle di recupero o di nuova produzione del tipo fatti a mano cromaticamente congruenti con i mattoni del paramento murario dell'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7, P.la 134 <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della muratura di mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida Sostituzione degli architravi delle finestre su via Cavour con piattabande in mattoni delle stesse dimensioni, dello stesso tipo, dello stesso colore di quelli del paramento murario a faccia-vista <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauro del portone in legno alla mercantile così come indicato nelle Linee Guida, ma trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio perla (del tipo Sikkens NN.00.83) <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di deterioramento, sostituzione della ringhiera con ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83)

7	136	C	C1a Ristrutturazione	B	Manutenzione Straordinaria*	<p>Edificio ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 62].</p> <p>Aree scoperte</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione della pavimentazione sul passaggio scoperto, per raggiungere l'ingresso posto sul prospetto ovest, di ammattonato ricorrendo all'impiego di elementi di recupero <p>Manti di copertura</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione del manto di copertura con coppi e sottocoppi di recupero o nuovi del tipo fatti a mano di colore giallo-rosato <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimozione del rivestimento della fascia di gronda Sostituzione, qualora degradati, dei canali di gronda e dei pluviali con canali di gronda e dei pluviali in lamiera zincata non verniciata e rimozione degli elementi impropri dal punto di vista del materiale, con particolare riguardo alla corretta sistemazione dei pluviali <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimozione dell'intonaco e ripristino della muratura a faccia vista; in caso di comprovata impossibilità di ripristino, tinteggiatura del prospetto est con colore giallo-rosato assimilabile al colore dei mattoni della muratura a faccia vista Restauro dei portoni in legno nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee-Guida, ma trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83); Sistemazione in nicchia dei contatori con sportello così come indicato nelle Linee-Guida <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione degli infissi in anticorodal con infissi in legno trattati superficialmente con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Sostituzione del portone in anticorodal sul prospetto in via Cavour portone in legno di castagno del tipo a bugne, simile al portone appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al foglio 7, p.lla 244, con trattamento superficiale trasparente opaco (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 17) Restauro degli infissi delle vetrine sul prospetto in via Cavour così come indicato nelle Linee-Guida, ma trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla <p>Impianti tecnologici di facciata</p>
---	-----	---	-------------------------	---	--------------------------------	--

						<ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica, della linea elettrica e della linea del gas così come indicato nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione della rete a protezione della terrazza con ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83)
7	162	C	C1 Ristrutturazione	B	Manutenzione straordinaria*	<p>Edificio ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 64-65].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso di deterioramento, sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali con canali di gronda e dei pluviali in lamiera zincata non verniciata <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione dell'architrave in calcestruzzo armato al Piano Terra con piattabanda in mattoni dello stesso tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore dei mattoni del paramento a faccia-vista <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione degli infissi con trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Restauro dei portoni su entrambi i prospetti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee-Guida e trattamento superficiale trasparente opaco <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della ringhiera sulla rampa con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83), oppure, in caso di deterioramento, sostituzione con ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83)
7	163	C	C2b	B		<p>Edificio ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 64].</p>

			Ristrutturazione		Manutenzione straordinaria*	<p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione dei pluviali e dei canali di gronda con pluviale e canali in lamiera zincata non verniciata <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della muratura di mattoni a faccia vista così come indicato nelle Linee Guida Sostituzione dello sportello dei contatori con sportello in nicchia così come indicato nelle Linee-Guida <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauro del portone su via Garibaldi così come indicato nelle Linee Guida e trattamento superficiale trasparente opaco Manutenzione del portone su via Benedetti e trattamento superficiale trasparente opaco Sostituzione degli infissi delle finestre sul prospetto in via Benedetti con infissi in legno a due ante e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Trattamento superficiale degli altri infissi con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida
7	164	C	C2b Ristrutturazione	B	Manutenzione straordinaria*	<p>Edificio ristrutturato [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, p. 65-66].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Posa in opera di canali di gronda e dei pluviali in lamiera zincata non verniciata <p>Intonaci e tinteggiature</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinteggiatura della soletta del balcone su via Garibaldi con colore rosato analogo al colore dei mattoni del paramento a faccia-vista <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale delle persiane e dei relativi infissi in legno mediante vernice opaca di colore grigio perla (del tipo Sikkens NN.00.83)

Indicazioni di carattere specifico
- COZZANA -

						<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione in testata della porta posta alla quota stradale con portone in legno alla mercantile dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 7, P.la 152 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 53) e trattamento superficiale con colore grigio perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Sostituzione del portone su via Garibaldi con portone in legno dello stesso tipo di quello appartenente all'unità immobiliare contraddistinta con la P.la 265 (cfr. <i>Allegati fotografici</i> fig. 47) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica e della linea elettrica così come indicato nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di deterioramento, sostituzione della ringhiera del balcone sul prospetto in via Garibaldi e della ringhiera all'ultimo livello ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83)
7	167	C	C1 Ristrutturazione	A2	Risanamento Conservativo*	<p>Edificio da ristrutturare [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 67-68].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali in lamiera zincata non verniciata e rimozione degli elementi impropri dal punto di vista del materiale, con particolare riguardo alla corretta sistemazione del pluviale posto in prossimità dell'unità immobiliare contraddistinta con la P.la 166 su via Leopardi <p>Elementi architettonici e decorativi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino delle cornici marcadavanzale in cotto sul prospetto in via Leopardi <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia-vista con rimozione delle porzioni intonacate così come indicato nelle Linee Guida Restauro del portale in mattoni a faccia vista sul prospetto di via Garibaldi così come indicato nelle Linee Guida e velatura di colore rosato analogo al colore dei mattoni Eventuale rimozione dell'intonaco sul prospetto di testata, dopo aver verificato mediante saggi lo stato di conservazione del paramento murario. In caso la muratura non possa essere rimessa in vista a causa di oggettive e verificabili motivazioni si prescrive il ripristino dell'intonaco a base di

Indicazioni di carattere specifico
- COZZANA -

						<p>malta di calce idraulica e tinteggiatura di colore analogo a quello dei mattoni del paramento a faccia-vista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione degli architravi delle aperture sul prospetto in via Leopardi con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario • Restauro degli infissi delle finestre su via Leopardi con trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) con eventuale aggiunta di persiane in legno a due ante trattate superficialmente allo stesso modo degli infissi delle finestre • Restauro delle persiane e dei relativi infissi in legno su via Garibaldi, così come indicato nelle Linee Guida, ma con trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restauro del portone d'ingresso su via Garibaldi nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee-Guida e trattamento superficiale trasparente opaco <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione dei cavi della linea telefonica, della linea elettrica e della linea del gas così come indicato nelle Linee-Guida
7	166	C	C1 Ristrutturazione	A2	Risanamento Conservativo*	<p>Edificio da ristrutturare [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 67-71].</p> <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione dei canali di gronda e dei pluviali in lamiera zincata non verniciata e rimozione degli elementi impropri dal punto di vista del materiale, con particolare riguardo alla corretta sistemazione del pluviale posto in prossimità dell'unità immobiliare contraddistinta con la P.la 166 su via Leopardi <p>Aree scoperte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione delle piastrelle in clinker del balcone sul prospetto in via Garibaldi con piastrelle di recupero <p>Trattamenti della muratura a "faccia-vista"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento superficiale della muratura in mattoni a faccia-vista con rimozione delle porzioni intonacate così come indicato nelle Linee Guida • Restauro del portale in mattoni a faccia vista sul prospetto di via Garibaldi così come indicato nelle Linee Guida e velatura di colore rosato analogo al colore del paramento in mattoni a faccia vista

Indicazioni di carattere specifico
- COZZANA -

						<p>mattoni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione degli architravi in calcestruzzo armato delle aperture sul prospetto in via Leopardi, laddove esistenti, con piattabande in mattoni a faccia vista dello stesso tipo, colore e dimensioni dei mattoni del paramento murario <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione del portone d'ingresso su via Garibaldi con portone del tipo appartenente all'unità immobiliare contraddistinta con la P.lla 167 (cfr. <i>Allegati fotografici</i>, fig. 43) e trattamento superficiale trasparente opaco Restauro degli infissi delle finestre e delle relative persiane così come indicato nelle Linee-Guida, ma con trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Restauro del portone alla mercantile di accesso ad un presumibile magazzino su via Garibaldi così come indicato nelle Linee-Guida, ma trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens, NN.00.83) Restauro degli infissi delle porte sul prospetto in via Leopardi/via Piagge così come indicato nelle Linee-Guida, ma trattamento mediante vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens, NN.00.83) <p>Impianti tecnologici di facciata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemazione dei cavi della linea telefonica, della linea elettrica e della linea del gas così come indicato nelle Linee-Guida <p>Ringhiere e inferriate</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento superficiale della ringhiera del balcone sul prospetto in via Garibaldi con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens, NN.00.83)
--	--	--	--	--	--	---

* Con obbligo di manutenzione ordinaria per le facciate